

Zwischenbericht ‚Bänke‘



Die Bank an der Ausblickstelle der Serpentine hinter der Kirche ist komplett saniert: Betonsockel gereinigt, & gestrichen, Metallteile restauriert bzw. ersetzt; Holz erneuert. Dito die Bank auf dem Weg zum Stabenberg noch vor dem Aufgang zum Wendekreuz.



Die Bank an der Sängerkasse wurde teilsaniert: Betonsockel wie oben, Metallteile zum Teil ersetzt; Holz neu lasiert. Das gleiche ist bei einer Bank an der Klausenkapelle gerade in Arbeit.

Allgemein erweisen sich die Bänke mit Betonsockel als die beste Waldbankvariante. Vielleicht sollten wir die zumeist maroden reinen Holzbänke durch Betonsockelvarianten (allerdings etwa 150 € teurer) ersetzen ?



Noch offen: Ersatz der Kunststoff-lattung an der Doppelbank am Parkplatz zur Klausenkapelle. Holz hätten wir und der Betonsockel könnte wie gehabt behandelt werden. Man könnte es aber auch belassen, d'rauf sitzen kann man ja...

